



Permanent-Elektromagnetsysteme

DE **TECNOLIFT** - Lasthebemagnete Manuelle Lasthebemagnete



Praktisches und sicheres Heben



MaxX Lasthebemagnete sind die ideale Lösung für den einfachen und sicheren Einzelumschlag von rohen oder bearbeiteten Stahlbauteilen.


Kompakte Abmessungen und ein geringes Gewicht gewährleisten die bestmögliche Ausnutzung der Tragfähigkeit des Krans. Die breite Modellpalette mit Tragfähigkeiten (WLL) von 125 kg bis 2000kg, sowie spezielle Ausführungen für dünne und runde, hohlwandige Lasten, ermöglicht die passende Auswahl für Ihre Anwendung.







MaxX Lasthebemagnete für jeden Bedarf





Die Magnetpol-Geometrie ist so konzipiert, dass sie sich perfekt an Lasten mit flachen oder runden Oberflächen anpasst und dadurch die anwendungsspezifischen Luftspalte minimiert.

Die TG-Serie ist für das Heben von dünnen Blechen und Rohren optimiert.









Durchdachtes Design und eine perfekte Konstruktion





Die Monoblock Konstruktion des **MaxX** Lasthebemagneten ist mit vielen durchdachten Details und hoher Präzision gefertigt, um maximale magnetischen Effizienz und Zuverlässigkeit zu garantieren.

Hochenergetische Neodym-Permanentmagnete sind in speziell eingearbeiteten Stator-Nuten, sowie im Inneren des Rotorkerns verbaut, so dass sie im Falle von Erschütterungen geschützt sind.

Der Rotor, welcher sich innerhalb des Stators dreht behält, dank der Präzisionsbearbeitung und der Verwendung von Präzisionslagern, immer den gleichen Abstand bei. Dadurch wird eine perfekte magnetische Balance gewährgeleistet. Das einzigartige Produktionsverfahren, bei dem die Magnetisierung des Lasthebemagneten erst nach dem Zusammenbau aller Komponenten erfolgt, sorgt zusammen mit der Vernickelung der Bauteile für ein hervorragend verarbeitetes Produkt, welches gegen Oxidation und Verschleiß geschützt ist.









Die Kugellager an den Enden des MaxX sind ein integraler Bestandteil des Monoblocks und garantieren eine reibungslose Drehung des Hebels sowie eine lange Lebensdauer.

Der sichere und ergonomische Hebel ermöglicht auch mit Arbeitshandschuhen ein leichtes Greifen.

Die Form und Stabilität der Kranöse, ermöglicht ein einfaches und sicheres Einhängen des Kranhakens.

Die einfache aber wirksame Hebelsicherung, gewährleistet auch nach jahrelanger Nutzung eine optimale Funktion. Ihre Position zeigt dem Bediener deutlich, dass der Hebel gesichert ist, sobald er zum Transport umgelegt wurde.

beidseitig, lasergravierten und Leistungsschildern, werden die Produkteigenschaften deutlich dargestellt. Sie zeigen die Lastangaben auf flachen oder runden Oberflächen sowie Informationen zum Kraft-Luftspalt Verhalten.

Jeder Lasthebemagnet ist mit einer Chargennummer gekennzeichnet, welche den Monat und das Herstellungsjahr angibt.

Die teilweise V-förmige Polgeometrie ermöglicht die Anpassung an flache als auch an runde Oberflächen.

Lasthebemagnete werden einer Prüfung Qualitätskontrolle unterzogen.

Im Zuge der verschiedenen Produktionsphasen in unserem Werk Lainate (Italien), durchlaufen die MaxX-Lasthebemagnete mehrere Kontrollen. Damit gewährleisten wir die Einhaltung der korrekten Produktionsparameter und somit die gleichbleibende Zuverlässigkeit unserer MaxX Lasthebemagnete.














Doppelmagnetwirkung







Durch Betätigen des Hebels in die Ruhestellung (Demag), wird der gesamte Magnetfluss in den Korpus des **MaxX-Lasthebemagneten** umgeleitet, so dass das entmagnetisierte Werkstück ohne Restmagnetismus verbleibt.

Zudem verhindert das perfekte Gleichgewicht der Magnetfelder Nord/Süd im Inneren des Lasthebemagneten, ein unkontrolliertes Austreten aus dem Korpus des Magneten.









Der "smarte Hebel" sorgt für die sichere Magnetisierung

Die Balance und die Stärke des Magnetflusses sind entscheidend um ein Werkstück sicher heben und transportieren zu können. Die Ermittlung des optimalen Winkels zwischen den Statormagneten und dem Rotor gehen auf eine genaue Studie unserer Entwicklungsabteilung (R&D) zurück.

Das Ergebnis ist ein "intelligentes" Verhalten des Hebels, der durch seine leicht- oder schwergängige Bedienbarkeit den Anwender intuitiv darüber informiert, ob das Werkstück sicher transportiert werden kann oder ob es aufgrund ungeeigneter Betriebsbedingungen, wie z.B. ein zu großer Luftspalt, eine zu geringe Mindestmaterialstärke, eine nur teilweise Überdeckung der Magnetpole oder ein schlecht magnetisierbares Material, riskant ist den Transport durchzuführen.






Wenn die Betriebsbedingungen unsicher sind, lässt sich der Hebel nicht oder nur äußerst schwer umlegen





Das komplette Angebot für Ihre Bedürfnisse








MaxX 1000






Flachstahl						
Max Last (Kg)	Min. Die	ke (mm)	Max Länge (mm)			
1000	4	10	3000			
Rundstahl						
Max Last (Kg)	Min. Dicke (mm)	Max Länge (n	nm) Ø max (mm)			
400	25	3000	450			

MaxX 1500






Flachstahl					
Min. Dic	:ke (mm)	Max Länge (mm)			
4	.5	3000			
Rund	stahl				
Min. Dicke (mm)	Max Länge (mm) Ø max (mm)			
30	3000	500			
	Min. Dic 4 Rund Min. Dicke (mm)	Min. Dicke (mm) 45 Rundstahl Min. Dicke (mm) Max Länge (mm			

MaxX 2000






Flachstahl					
Max Last (Kg) Min. Did	ke (mm) M	ax Länge (mm)		
2000	5	5	3000		
Rundstahl					
Max Last (Kg)	Min. Dicke (mm)	Max Länge (mm)	Ø max (mm)		
800	35	3000	600		

MaxX TG 150






	Flach	ıstahl				
Max Last (Kg)	Min. Dio	:ke (mm) N	/lax Länge (mm)			
150		3	1500			
	Rundstahl					
Max Last (Kg)	Min. Dicke (mm)	Max Länge (mm)	Ø max (mm)			
50	8	1500	240			


MaxX TG 300






Flachstahl						
Max Last (Kg)	Min. Die	ke (mm)	Max Länge (mm)			
300	1	0	2000			
	Rund	lstahl				
Max Last (Kg)	Min. Dicke (mm)	Max Länge (mm	n) Ø max (mm)			
100	10	2000	290			

Gewichte und Abmessungen






Modell	Gewicht	t	Abmessungen (mm)								
	(Kg)	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	L
MaxX 125	3,5	119	69	79	79	66	30	37	145	130	132
MaxX 200	4,5	160	110	79	79	63	35	43	142	130	132
MaxX 250	6	190	143	79	79	63	35	43	142	130	132
MaxX 300	7,5	210	165	79	79	63	35	43	142	130	132
MaxX 500	15	250	199	106	101	88	52	60	189	174	176
MaxX 600	18	285	234	106	101	88	52	60	189	174	176
MaxX 1000	36	340	284	133	131	88	52	60	219	228	238
MaxX 1500	66	382	374	166	171	122	64	87	293	331	374
MaxX 2000	80	457	390	166	171	122	64	87	293	331	374
MaxX TG 150	6,8	191	143	79	91	63	35	43	154	130	132
MaxX TG 300	16	250	199	106	116	88	52	60	204	174	176



MFB - starre Lasthebetraverse

Für das Umschlagen von längeren Bauteilen durch Kombination von 2 MaxX Lasthebemagneten. Die Lasthebetraversen MFB passt zu den meisten MaxX-Modellen und bietet 5 vordefinierte Abstandsmöglichkeiten, je nach Länge der Bauteile.





	Α	В	С	D	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	Kg
MFB 500	1680	300	130	15	37
MFB 2000	1900	415	160	18	75


MFB 500	Max Länge	Max Breite	Max Last Flachstahl	Max Last Rundstahl
	mm	mm	Kg	Kg
2 MaxX 250	3000	1500	400	200
2 MaxX 300	3000	1500	500	250
2 MaxX TG 150	3000	1500	200	100
2 MaxX TG 300	3000	1500	500	250


MFB 2000	Max Länge	Max Breite	Max Last Flachstahl	Max Last Rundstahl
	mm	mm	Kg	Kg
2 MaxX 500	3000	1500	800	400
2 MaxX 600	3000	1500	900	450
2 MaxX 1000	3000	1500	1.500	750
2 MaxX 1500	3000	1500	2.000	1.000
2 MaxX 2000	3000	1500	2.000	1.000

MVS - Vertikalhebevorrichtung

Für das aufnehmen, kippen und vertikale transportieren von Flachstahl. Die Vertikalhebevorrichtung MVS lässt sich an verschiedene Abmessungen anpassen. Hierfür kann die Position des MaxX Lasthebemagneten in 3 Stufen verändert werden







		MVS 250	MVS 500	MVS 1000
Modell MaxX		250 - 300	500 - 600	1000
Max Länge	mm	800	1000	1000
Max Höhe	mm	550	700	800
Max Gewicht	Kg	180	350	700

Abmessungen und Gewichte							
	A B C D Gewid						
	mm	mm	mm	mm	Kg		
MVS 250	803	263	110	100	10		
MVS 500	959	298	140	160	18		
MVS 1000	1.058	330	140	160	19		






MAXXI

Starre Traversen für den Umschlag von Flachstahl, Rundstahl und Profilen.







MAXXI /P für Bleche und Flachstahl Ausgestattet Min. Breite Länge

	mit 2 MaxX	Dicke	min. / max.	min. / max.	Gewicht
		mm	mm	mm	Kg
MAXXI 1000P	MaxX 500	25	250 / 1500	1000 / 4000	1000
MAXXI 2000P	MaxX 1000	40	300 / 2000	2000 / 5000	2000
MAXXI 3000P	MaxX 1500	45	350 / 2000	2000 / 5000	3000




MAXXI /R für Rundstahl

Modell	Ausgestattet mit 2 MaxX	Min. Dicke	Breite min. / max.	Länge min. / max.	Max Gewicht
		mm	mm	mm	Kg
MAXXI 1200R	MaxX 1500	30	45 / 500	2000 / 6000	1200




MAXXI /TU für Rohre

Modell	Ausgestattet mit 2 MaxX	Min. Dicke	Breite min. / max.	Länge min. / max.	Max Gewicht
		mm	mm	mm	Kg
MAXXI 240TU	MaxX 300TG	10	45 / 290	2000 / 6000	240



MAXXI /TG für dünne Bleche

Modell	Ausgestattet mit 2 MaxX	Min. Dicke	Breite min. / max.	Länge min. / max.	Max Gewicht
		mm	mm	mm	Kg
MAXXI 300TG	MaxX 150TG	8	200 / 1500	1000 / 4000	300
MAXXI 600TG	MaxX 300TG	10	250 / 1500	1000 / 4000	600



MAXXI /TG für Balken und Profile

Modell	Ausgestattet mit 2 MaxX	Min. Dicke	Breite min. / max.	Länge min. / max.	Max Gewicht
		mm	mm	mm	Kg
MAXXI 300TG	MaxX 150TG	8	300 / 1500	1000 / 6000	300
MAXXI 600TG	MaxX 300TG	10	330 / 1500	1000 / 6000	600



Abmessungen und Gewicht

Modell	А	В	С	D	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	Kg
MAXXI 1000/P	906	460	250	800	50
MAXXI 2000/P	2.000	640	340	1.800	110
MAXXI 3000/P	2.000	640	382	1.800	170
MAXXI 1200/R	2.210	680	500	1.800	170
MAXXI 240/TU	1.070	480	250	800	50
MAXXI 300/TG	880	450	190	800	40
MAXXI 600/TG	906	470	250	800	50











MAG-AUTOBLOK TECNOMAGNETE SpA Hauptsitz



Via Nerviano 31 - 20045 Lainate (MI) - ITALIEN Tel: +39 02 937591 info@magtecnomagnete.com www.mag-tecnomagnete.com

TECNOMAGNETE GmbH

Deutschland - Österreich

Ohmstrasse 4 - 63225 Langen - DEUTSCHLAND Tel.: +49 6103 750730 - Fax: +49 6103 7507311 Email kontakt@magtecnomagnete.com

TECNOMAGNETE Inc.

USA - Kanada - Mexiko

6655 Allar Drive - Sterling Hts, MI 48312 - USA Tel.: +1 586 276 6001 - Fax: +1 586 276 6003 Email infousa@magtecnomagnete.com

TECNOMAGNETE SARL

Frankreich

Batiment C - 01200 VALSERHONE - FRANKREICH Tel.: +33 (0)4 50 56 06 00 - Fax: +33 (0)4 50 56 06 10 Email contact@magtecnomagnete.com